

Kontrola technického stavu BD 794

Byt č.1 - nezistené závady

Byt č.2 – nebol doma

Byt č.3 – nezistené závady

Byt č.4 – netesnia dobre okná- prefukuje

Byt č.5 – **slizí ventil – netesní – stupačka / voda na chodbe/**

Byt č.6 – ventilátor vo WC raz ide, raz nejde

Byt č.7 – ventilácia vo WC v hornom uhle zatečená /staršie zatečenie/

Byt č.8 – nezistené závady

Schodisko väčšia puklina na schodisku hore

V plynomerni uložené postele a skriňa

Kontrola technického stavu BD 795

Byt č.1 - Vchodové a kúpeľňové dvere spučané, nedajú sa poriadne zatvárať, keď uschnú steny tak opraviť podlahu na chodbe

Byt č.2 – nejde rúra

Byt č.3 – prasknuté umývadlo v kúpeľni / výmena /

Byt č.4 – nezistené závady

Byt č.5 – nezistené závady

Byt č.6 – nezistené závady

Byt č.7 – nezistené závady

Byt č.8 – Po daždi roh na izbe vlhne, puklina na stene hore v kuchyni

Dole vo vchode pri byte č.2 uvoľnené svetlo

Plynomerňa zaprataná

Schodisko hore prasklina

Veľká špina vo vchode, aj na schodišti, cítiť mačací moč hlavne vo vestibule !!!!!

Doporučujem zazmluvniť upratovaciu službu a budú si priplácať k nájomnému. Už boli veľa krát upozorňovaný !!!!!

Kontrola technického stavu BD 796

Byt č.1 - V kuchyni a WC uvolnená- odutá dlažba

Byt č.2 – Celá podlaha v kuchyni pláva- odporúča sa tu položiť
nanovo celú kuchyňu a chodbu

Byt č.3 – slabo odteká voda vo vani, splachovač netesní /výmena
splachovača/

Byt č.4 – nezistené závady

Byt č.5 – na mieste neboli zistené závady , dodatočne nahlásené
závady- praskliny a špáryy na sokli dolu pri podlahe, silikón
na parapete na oknách otrhnutý a na balkóne chýna na
podlahe silikón

Byt č.6 – nezistené závady

Byt č.7 – nezistené závady

Byt č.8 – nezistené závady

Kontrola technického stavu BD 797

Byt č.1 - Uvoľnená dlažba

Byt č.2 – Presilikónovať vaňu

Byt č.3 – Dlažba v kuchyni

Byt č.4 – V kuchyni 4 dlaždice oduté

Byt č.5 – V kuchyni uvoľnená dlažba /10ks/

Byt č.6 – V kuchyni uvoľnená dlažba /10ks/

Byt č.7 – Zatečený strop v kúpeľni, v kuchyni uvoľnené 4ks dlažby
a puknuté sokle v kúpeľni a WC

Byt č.8 – Uvoľnená dlažba v kuchyni

Na vrchnom poschodí dlažba na schodisku popraskaná môže dôjsť
k odtrhnutiu a možnému úrazu

Vymeniť svetlá v spoločných priestoroch

Kontrola technického stavu BD 798

Byt č.1 - Chodba uvoľnená dlažba, na vchodových dverách vymeniť kľučku v minulosti boli dvere vypáčené /teta sa vymkla/

Byt č.2 – **Sadá celá kuchyňa- kuchynská linka je zjavne v spáde po celej stene, vymeniť celú dlažbu v kuchyni, presilikonovať vaňu, ťažšie sa otvára okno v kuchyni, uvoľnené WC a vymeniť dosku na WC**

Byt č.3 – Uvoľnená dlažba v kuchyni, slabo tesnia okná cítiť to hlavne v zime

Byt č.4 – Uvoľnená dlažba v kuchyni /10ks/, na strope v spálni dosť veľké praskliny

Byt č.5 – V kuchyni vymeniť celé svetlo

Byt č.6 – Plávačka v obývačke uvoľnená / nanovo položiť/, sadnutá dlažba pod balkónovými dverami

Byt č.7 – Na chodbe zateká strop, zavzdušnené radiátory

Byt č.8 – neotvoril

Vo vchode na schode odpadnutá kachlička

Upraviť chodník a plochu pod oknami po rozkopení pri poruche

Kontrola technického stavu BD 799

Byt č.1 - V kuchyni vymeniť vodovodnú batériu

Byt č.2 – nezistené závady

Byt č.3 – V kúpeľni ventil od kúrenia nepúšťa teplú vodu, Kľučka na balkón rozbitá / výmena/, v kuchyni uvoľnené 3 dlaždice

Byt č.4 – Uvoľnená dlažba v kuchyni

Byt č.5 – nezistené závady

Byt č.6 – nezistené závady

Byt č.7 – Dlažba v chodbe uvoľnená, roh kuchyne uvoľnená dlažba

Byt č.8 – V kúpeľni zatečený roh stropu ale sa to vraj nezväčšuje, v kuchyni vymeniť 10ks dlažby, v obývačke plesnie krajná stena od stropu.